



Förebygga anmärkningar vid el-revisionsbesiktning

Vid el-revisionsbesiktningar noteras ofta en stor mängd anmärkningar som avser ej tillåten användning av sladdvindor, seriekopplade grenuttag samt sladdar på golv. Dessa anmärkningar åligger det verksamheten att åtgärda.

En vanlig anmärkning avser seriekopplade grenuttag, användandet av sladdvindor samt sladdar på golv. Dessa anmärkningar kan ni förebygga genom att se över utformningen av era arbetsplatser.

Går grenuttagen att ta bort?

Om det saknas tillräckligt med uttag i närheten av arbetsplatsen skall grenuttagen ersättas med kanalskenor eller eluttag på vägg.

Sladdar på golv får inte förekomma då dessa kan skadas och därmed utgöra en risk. Sladdar till datorer, skärmar etc. samlas lämpligen i gemensamma kabelknippen eller korgar som hängs upp under bordet. Denna placering underlättar även städningen av lokalen.



Har ni frågor kring detta vänligen kontakta oss på Locum. www.locum.se

locum.

VÄRDEN FÖR VÄRDEN