

Per-Inge Buskas
Vice verkställande direktör
08-123 173 34
per-inge.buskas@sll.se

ANMÄLAN

Diariennr
LOC 1801-0150

Styrelsen för Locum AB

Incidentrapport för september – oktober 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

Ärendet

Anmälan av incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB för september – oktober 2018.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Incidentrapport för september – oktober 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

Delges
Akten

Incidentrapport för september – oktober 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

Ärendet

Rapport till Locums styrelse avseende allvarliga incidenter och trender kopplat till skydd av personal¹, skydd av egendom, skydd av information, krisberedskap och flygsäkerhet. Incidenterna utgör oönskade händelser som riskerat att påverka eller har påverkat patientsäkerheten eller driften² av ett eller flera sjukhus samt arbetsmiljörelaterade händelser gällande medarbetare vid Locum. Även händelser som kan påverka Locums anseende och varumärke redovisas i denna rapport.

Bakgrund


Rapporten baseras på inrapporterade incidenter från Locums medarbetare, driftorganisation, kunder, hyresgäster, bevakningsföretag samt SLL IT. Under perioden 2018-09-01 till och med 2018-10-31 har totalt 187 incidenter rapporterats, varav 55 är brandlarm/brand och 42 är relaterade till arbetsmiljö/arbetskada. Totalt bedöms åtta incidenter vara av allvarlig karaktär och/eller av intresse för styrelse och ledning.

En övergripande slutsats som går att dra är att vid våra större byggarbetsplatser har antalet inbrott ökat under perioden. Förhöjande säkerhetsåtgärder har vidtagits då flera av byggprojekten nu går in en fas där värdefull vårdutrustning kommer att börja levereras till de nya vårdbyggnaderna.

¹ Inkl. patienter och besökare

² Med driften av ett sjukhus avses leverans av el, värme, vatten, reservkraft, medicinska gaser m.m., vilket är klassat som samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med stöd av förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt med stöd av Säkerhetsskyddslagen (1996:627)


Inrapporterade incidenter



Kategorierna brandlarm och sabotage/skadegörelse var under perioden september – oktober de kategorier som stod för merparten av incidenterna. Antalet brandlarm är i linje med vad som är förväntat för perioden.

Incidenter i form av skadegörelse har ökat under perioden vilket antas bero på tydligare incidentrapportering av klotter. Under rapporteringsperioden har även Locum börjat rapportera incidenter för helikopterflygplatserna. Locum är sedan tidigare ansvariga för förvaltningen av samtliga helikopterflygplatser men har nu också fått ett landstingsövergripande samordningsansvar för flygsäkerheten.

Under perioden har det varit ovanligt mycket inbrott vid våra byggarbetsplatser. Nästan samtliga av de större byggarbetsplatserna har haft påhålsningar. Även stölder av inredning såsom dörrhandtag och möbler har förekommit på flertalet närsjukhus.




Analys per sjukhus

Incidenterna vid Danderyds sjukhus har under perioden ökat och orsaken till detta är att en av byggtreprenörerna har en föredömlig rapportering med kontinuerliga kontroller dagligen där även tillbudsrapportering ingår. Även vid St Görans sjukhus går det att se en ökning av antalet incidenter. Aktiviteten i projekten är stor. Jämfört med tidigare skeden är det nu tre gånger så många personer på plats, vilket givetvis påverka både vårdverksamhet och kringboende i större utsträckning. En ökad kontroll av arbetsmiljön och en förbättrad rapportering är ytterligare några av anledningarna till ökningen av incidenter.

Minskningen av antalet incidenter vid Södersjukhuset beror på att projekt börjar färdigställas och därmed färre samtidigt pågående projekt.

Inrapporterade brandlarm och orsak



Orsaken till brandlarm beror till största delen på brister i rutinerna från entreprenör inom både förvaltning och byggprojekt.

Nedan följer två händelser som kunde medfört brand vid sjukhusen men som hanterades av det byggnadstekniska brandskyddet och personalens snabba agerande.


Huddinge sjukhusområde (180918-5)

Rökutveckling i en elcentral uppstod. Räddningstjänsten, ordningsvakter och driftentreprenör var snabbt på plats och hanterade händelsen. Trolig orsak var en del till hissen som skapat rökutvecklingen. En mer omfattande utredningar har påbörjats då liknande händelse inträffat tidigare.

S:t Görans sjukhus (CR-180921-3)

En patient tände eld på en tidning. Personalen upptäckte händelsen och släckte elden. När räddningstjänstens anlande höll personalen på att vädra ut lokalerna.

Utveckling av brandlarmen över året



Antalet brandlarm under 2018 (röd linje) har jämfört med 2017 (grön linje) minskat. Uppföljning pågår för att säkerställa att det är en faktisk minskning av antalet brandlarm och att minskningen inte beror på någon rapporteringsmiss.

Rapport över allvarliga incidenter

Skydd av personal, patienter och besökare


	Plats	Beskrivning	Åtgärd
1	Södersjukhuset	Aluminiumbalk föll från ställning. (CR-181026-3)	<p>En aluminiumbalk föll ca 4 m från en ställning och landade innanför arbetsområdets avspärning. Ca 6 m från händelsen stod en yrkesarbetare.</p> <p>Orsaken till händelsen var det blåsiga vädret som tagit tag i balken så den gled och sedan föll ned.</p> <p>Yrkesarbetaren blev chockad och rädd men inga personskador uppstod.</p>
2	S:t Eriks sjukhus	Batterier var inte utbyta. CR-181012-6	<p>Vid ett reservkraftsprov slutade den avbrottsfria kraften att fungera. Detta innebar att instrumenten i operationssalarna slutade att fungera.</p> <p>Vårdverksamheten äger serviceavtal och batterierna var inte utbyta. Vårdverksamheten utreder eventuella konsekvenser för vårdverksamheten av det inträffade.</p> <p>Extra reservkraftsprov genomfördes sedan av driftentreprenören för att säkerställa funktion.</p>
3	S:t Görans sjukhus	Våldsam patient CR-180912-1	<p>En patient på psykiatrivårdsavdelningen blev våldsam och slog/sparkade/sprang igenom två expeditionsdörrar med glas i dörrbladet.</p> <p>Patienten var även våldsam mot övriga människor på avdelningen. Driftentreprenören åtgärdade skadan på dörrarna.</p>

Maja-Lena Gustafsson
Säkerhetssamordnare
08-123 171 58
maja-lena.gustafsson@sll.se

Rapport |

2018-11-07

LOC 1803-0930

	Plats	Beskrivning	Åtgärd
4	Handens sjukhus	Förhöjda halter av Koliforma bakterier (CR-180926-4)	<p>Haninge kommun informerar Locum, att vid rutinmässig provtagning, så har det påvisats förhöjda halter av Koliforma bakterier, d.v.s. vattnet är inte tjänligt som dricksvatten.</p> <p>Locum efterfrågar en anvisning på plats för upphämtning av dricksvatten till sjukhuset men väljer att hämta vatten från en närliggande kommun som en extra försiktighetsåtgärd. Det visade sig senare att flera områden inom Haninge kommun var drabbade av otjänligt dricksvatten.</p> <p>Under två veckor fick Handens sjukhus försörjas med dricksvatten från en tankbil vid sjukhusets lastkaj. Väktarna vid sjukhuset, driftsentreprenören och fastighetsförvaltningen har hjälpt till med utforsling av vatten till avdelningarna. Foton.</p> <p>Uppföljningsmöte genomfördes med Haninge kommun under efterkommande vecka för att klargöra framtida rutiner vid liknande händelser.</p> 

Skydd av egendom (inkl. drift)

Incidentrapportering gällande skydd av egendom inklusive drift sammanställs med utgångspunkt i kategorierna i incidentrapporteringssystemet (REQS).

	Plats	Beskrivning	Åtgärd
5	Danderyds sjukhus	Nödlarm fungerar inte (CR-181001-1)	<p>Nödlarmen från flertalet hissar vid Danderyds sjukhus gick inte fram till larmcentral vilket innebar att det inte gick att larma vid hiss-stopp.</p> <p>På ett sjukhus kan det bli allvarligt om någon fastnar och är på väg till exempelvis förlossningen eller operation. Direkt åtgärd blev manuell rondering av väktare vid hissar för att säkerställa att ingen satt fast i hissen.</p> <p>Fortsatt utredning av specialist inom området kommer genomföras för att minska risken för att liknande problem uppstår igen samt säkerställa funktionen på larmen.</p>
6	Nacka sjukhus	Brandlarmssändare i frånläge (CR-181018-1)	<p>Driftentreprenören upptäckte att brandlarmssändaren låg i frånläge. Det visade sig att någon placerat en distanskloss mellan luckan och brandlarmsskåpet så att brandlarmssändaren kopplats från. Orsaken till detta är oklart och väktare ronderar sjukhuset nu även dagtid.</p> <p>En säkrare konstruktion för brandlarmstablån måste skapas så att en distanskloss inte kan placeras på detta sätt. Då någon har gjort detta avsiktligt och på så sätt satt hela fastigheten utan brandlarm är händelsen polisanmäld som sabotage. Liknande händelse har även inträffat vid ett tidigare tillfälle.</p>
7	Danderyds sjukhus	Kranar kolliderade inom samma lyftzon. (CR-180927-8)	<p>Armen från en tornkran kolliderade med vajrarna från annan kran.</p> <p>Orsak till händelsen är en kommunikationsmiss då båda kranarna var inom samma lyftzon.</p>

Maja-Lena Gustafsson
Säkerhetssamordnare
08-123 171 58
maja-lena.gustafsson@sll.se

Rapport |

2018-11-07

LOC 1803-0930

	Plats	Beskrivning	Åtgärd
			<p>Kranarna var även tagna i bruk trots att det var körförbud efter tidigare incident. Arbetet avbröts och en särskild riskbedömning genomfördes med kontrollåtgärder samt genomgång av rutin för lyft i gemensam lyftzon.</p> <p>Lyftzoner markerades också tydligare. Rutin för provning av radiosamband uppdaterades och en teknisk översyn ska genomföras av radioapparaternas funktion.</p> <p>Tillbudet har anmälts till Arbetsmiljöverket och händelsen följs upp av projektavdelningen vid Locum.</p>
8	Danderyds sjukhus	Rakelproblematik (CR-180924-1)	I samband med en planerad avstängning av inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel blev det störningar i hela Rakelnätet inom Danderyds sjukhus. En kontakt till en avtappare visade sig vara trasig. Sjukhuset gick under perioden över till manuella rutiner. Extra redundans bör beaktas vid nyinstallation för att undvika störningar för vårdverksamheterna och säkerhetsorganisationen vid sjukhuset.

Skydd av information och telefoni

Inget att rapportera.

Bevakning

Totalt har det varit 36 ordningsstörningar vid de objekt där Locum ansvarar för bevakningen. Under perioden kan vi se en ökning av ärenden relaterade till LOB och PL13. Orsak till detta är öppnandet av närakuten vid Rosenlundssjukhus som medför en stökig målgrupp vid sjukhuset. Chef vid enheten vitnar om dagliga händelser av lagning, prostitution och byte av stöldgods. Antalet ordningsvakter behövs omgående ses över vid Rosenlunds sjukhus och Maria sjukhus som idag delar på två ordningsvakter.

Under hösten ska en sprututbytesklinik öppna vid Maria sjukhus, vilket kommer att kräva två ordningsvakter stationerade vid sjukhuset. Utökat förordande är nu godkänt för ordningsvakterna vid Maria Sjukhus.